


## POUR UN CABLAGE EN « DALI »

Câblage de plusieurs convertisseurs sur un bouton poussoir

\*Max. 64 et distance Max. 100M en 2 x 0,5mm<sup>2</sup>


PROCESSUS DE MISE EN ROUTE

LE CONVERTISSEUR EST PAR DEFAUT EN MODE « DALI ». IL CONVIENT DE CABLER LE BUS DALI SUR LES BORNE « DA » ET D'ACTIONNER LE SIGNAL DU CONTROLEUR DALI



## POUR UN CABLAGE POUSSOIR

METTRE SOUS TENSION ET APPUYEZ (SOUS 3 SECONDES) 5 x RAPIDEMENT SUR LE BOUTON POUSSOIR. LE CONVERTISSEUR COMPRENDS ALORS QU'IL SERA CONTRÔLÉ PAR UN POUSSOIR.



METTRE SOUS TENSION ET APPUYEZ 15 SECONDES SUR LE BOUTON POUSSOIR AINSI TOUS LES LUMINAIRES SE REGLERONT A 100% D'INTENSITE. APPUIE COURT = ALLUMAGE / EXTINCTION. APPUIE LONGUE = VARIATION.